



Řízený dokument:

Číslo dokumentu:
(čárový kód)

Název dokumentu:

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KOTLE - VZOR

Uživatel: (jméno a příjmení, adresa, telefon)	Typ kotle:	Benekov C27
Jan Novák	Výrobní číslo kotle:	2018410001
Krnovská 21, Opava, 748 00	Datum uvedení do provozu:	10.1.2018
Tel : 777111111	Datum přijetí reklamace:	25.3.2018

Popis závady:**Displej HMI Siemens POL 871.71 zobrazuje pouze modré podsvícení****(Nejede, Nefunguje, Vadný - není popis závady a bude vráceno nazpět na Vaše náklady)****Spotřebované ND:**

Obj.číslo	Název	Cena (bez DPH)
	Displej Siemens POL 871.71 HMI	
	Celkem:	

Provedené práce:

Č.	Název	Cena (bez DPH)
1.	Diagnostika závady	150,-
2.	Výměna panelu ovládací jednotky Climatix	150,-
3.	Seřízení, kontrola nastavení a uvedení kotle do provozu	300,-
	Celkem:	600,-

Náklady na dopravu:

Trasa	Pásmo	Cena (bez DPH)
Hor. Benešov - Opava a zpět	do 50 km	600,-

Datum opravy: 26.3.2018	Celkový součet bez DPH:	1200,-
Servisní firma:	BENEKOVterm s.r.o.	Razítko firmy :
	Masarykova 402	
	Horní Benešov	
Jméno servis. mechanika		
Číslo průkazu	Podpis uživatele: (důležité)	

UPOZORNĚNÍ : Plátce DPH je povinen fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e